

7 - BALCONI, PORTICATI , TERRAZZI AL PIANO

TIPOLOGIA DI RISCHIO	ATS INSUBRIA		IMPRESA APPALTATRICE		MISURE INTEGRATE
	STIMA RISCHIO	MISURE PREVENTIVE O DI TUTELA	STIMA RISCHIO	MISURE PREVENTIVE O DI TUTELA	
Rischio incendio/esplosione - Gestione emergenze - (ex D.M. 10 marzo 1998)	BASSO	Piano Aziendale di Emergenza. Designazione degli incaricati alle emergenze, primo soccorso e lotta antincendio. Negli stabili sono presenti le cassette di primo soccorso e i mezzi di estinzione. Presenza delle planimetrie di evacuazione riportanti le vie di fuga e la collocazione dei mezzi antincendio. Procedure di sicurezza aziendali: le procedure sono allegate al DUVRI	BASSO	Formazione ed individuazione del personale addetto alle emergenze e alla lotta antincendio. Informazione ed integrazione del piano di emergenza aziendale. Esecuzione degli interventi da parte del personale qualificato e secondo le norme di sicurezza specifiche. Adozione delle comuni cautele antincendio per l'esecuzione degli interventi	Applicare le norme comportamentali del Piano Aziendale di Emergenza; in caso di emergenza seguire le indicazioni degli addetti antincendio e salvataggio se presenti e stare calmi. Non ingombrare con attrezzature, prodotti e materiali in genere le zone dedicate ai presidi antincendio, le vie di fuga e le uscite di emergenza. L'Impresa Appaltatrice dovrà segnalare e delimitare le aree interessate dagli interventi, ponendo particolare attenzione alle zone di passaggio. Per ogni necessità o in caso di dubbio fare riferimento al responsabile della struttura in loco e, nel caso, contattare i referenti della UOC Gestione Tecnico Patrimoniale di ATS Insubria
Rischio Chimico	BASSO	Non esiste una specifica procedura di sicurezza per il generico rischio chimico: ci si può riferire alla procedura iosic.3.ATS allegata al DUVRI	BASSO/MODERATO utilizzo di prodotti chimici	Il personale è adeguatamente formato per il rischio specifico. Informazione sui rischi ambientali. Utilizzo di prodotti provvisti di scheda di sicurezza e nel rispetto delle istruzioni. Dotazione di adeguati DPI (guanti, mascherina, tuta, ecc.) da utilizzare in base alle attività	Controllo della fornitura e dell'uso dei DPI previsti. Non toccare le sostanze presenti se non autorizzati. Controllo documentazione inerente informazione, formazione ed addestramento lavoratori.
Rischio Biologico	BASSO	Procedura di sicurezza iosic.7.ATS (la procedura è allegata al DUVRI)	BASSO/MODERATO trasporto rifiuti	Il personale è adeguatamente formato per il rischio specifico. Informazione sui rischi ambientali. Dotazione di adeguati DPI (guanti, mascherina, tuta, ecc.) da utilizzare in caso di necessità	Controllo della fornitura e dell'uso dei DPI previsti. Non toccare le sostanze presenti se non autorizzati. Controllo documentazione inerente informazione, formazione ed addestramento lavoratori.
Rischio fisico, urti, cadute, scivolamento/inciampo	BASSO eventuale presenza di superfici bagante. Le aree esterne possono presentare buche e/o dislivelli con possibile rischio di inciampo	I cavi delle apparecchiature elettriche vengono raccolti ed ordinati avendo cura che non costituiscano pericolo di inciampo. Viene sistematically richiata, laddove permangano, l'eliminazione o la sovracopertura dei cavi a terra nelle zone di passaggio. Utilizzo di scalette a norma per raggiungere apparecchiature, armadi e scaffali alti Procedure di sicurezza aziendali: le procedure sono allegate al DUVRI	MEDIO/ALTO Uso di utensili, attrezzature di lavoro e macchine.	Il personale è adeguatamente formato per il rischio specifico. Utilizzo di utensili, attrezzature di lavoro, macchine e apprestamenti/opere provvisori conformi ai requisiti di sicurezza e nel rispetto delle istruzioni e delle norme di sicurezza. Formazione del personale all'uso di attrezzature e macchine in genere. Qualora i lavori vengono effettuati in zone in cui sono presenti dipendenti, visitatori e/o utenti quindi, quando sono in atto ristrutturazioni e/o interventi di manutenzione è necessario segnalare, delimitare, segregare, adeguatamente le zone ove sono in corso tali lavori ed i rischi presenti (rischio scivolamento, rischio caduta materiale dall'alto, rischio caduta ecc.) al fine compiere tali lavori in sicurezza.	Le aree esterne possono presentare buche e/o dislivelli con possibile rischio di inciampo/caduta. Non ingombrare con attrezzature, prodotti e materiali in genere le zone di passaggio. Prestare attenzione alle attività in essere ed ai rischi presenti; prima di effettuare i lavori prendere accordi con il Responsabile della struttura. Durante gli interventi segnalare, delimitare, segregare le aree interessate ai lavori. Se necessario cooperare e coordinarsi con il personale di altre aziende al fine di evitare rischi interferenti.
Rischio Elettrico	BASSO	Formazione del personale. Manutenzione e verifiche periodiche degli impianti elettrici. Viene sistematically risolti qualora emergono situazioni a rischio. Procedure di sicurezza aziendali: le procedure sono allegate al DUVRI	BASSO uso di attrezzature elettriche	Uso di attrezzature elettriche conformi ai requisiti di sicurezza e nel rispetto delle istruzioni e delle norme di sicurezza	E' assolutamente vietato intervenire sugli impianti per ogni tipo di modifica e/o adattamento se non concordata ed autorizzata dal RI. Eventuali guasti e anomalie riscontrate devono essere tempestivamente segnalate al Responsabile della struttura e/o altri referenti di ATS Insubria (U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, RI, tecnici reperibili). Utilizzare attrezzature elettriche e prolunghie adeguati alle condizioni dell'ambiente (ad es. indice IP per ambienti umidi/bagnati o per l'utilizzo dell'acqua)
Movimentazione manuale dei carichi + Movimenti ripetitivi	BASSO movimentazione di attrezzature, prodotti e materiali in generale di peso contenuto	Utilizzo di mezzi (carrelli) per la movimentazione dei carichi più pesanti (ad es. bombole gas) Formazione del personale. Procedura di sicurezza iosic.33.ATS (la procedura è allegata al DUVRI)	MEDIO Movimentazione di attrezzature e materiali	Formazione del personale. Uso di specifici mezzi per la movimentazione	Se necessario, segnalare e delimitare le aree di manovra
Rischio Aggressione	BASSO dovuto alla eventuale presenza di utenza ed a eventuali reazioni della stessa per disservizi	Piano Aziendale di Emergenza - scheda n. 1 - Aggressione (riportata nel DUVRI) e procedura iosic.32.ATS	BASSO	Informazione sui rischi ambientali	Applicare le norme comportamentali della scheda del Piano Aziendale di Emergenza, scheda n.1-Aggressioni (riportata nel DUVRI), qualora si operasse in presenza di Utenti e la procedura iosic.32.ATS punto 4.4. Non essendo ad oggi noti episodi di aggressione su personale esterno all'azienda, ogni incidente andrà comunicato ad ATS.

4 - SERVIZI IGIENICI					
TIPOLOGIA DI RISCHIO	ATS INSUBRIA		IMPRESA APPALTATRICE		MISURE INTEGRATE
	STIMA RISCHIO	MISURE PREVENTIVE O DI TUTELA	STIMA RISCHIO	MISURE PREVENTIVE O DI TUTELA	
Rischio incendio/esplosione - Gestione emergenze - (ex D.M. 10 marzo 1998)	BASSO	Piano Aziendale di Emergenza. Designazione degli incaricati alle emergenze, primo soccorso e lotta antincendio. Negli stabili sono presenti le cassette di primo soccorso e i mezzi di estinzione. Presenza delle planimetrie di evacuazione riportanti le vie di fuga e la collocazione dei mezzi antincendio. Procedure di sicurezza aziendali: le procedure sono allegate al DUVRI	BASSO	Formazione ed individuazione del personale addetto alle emergenze e alla lotta antincendio. Informazione ed integrazione del piano di emergenza aziendale. Esecuzione degli interventi da parte del personale qualificato e secondo le norme di sicurezza specifiche. Adozione delle comuni cautele antincendio per l'esecuzione degli interventi	Applicare le norme comportamentali del Piano Aziendale di Emergenza; in caso di emergenza seguire le indicazioni degli addetti antincendio e salvataggio se presenti e stare calmi. Non ingombrare con attrezzature, prodotti e materiali in genere le zone dedicate ai presidi antincendio, le vie di fuga e le uscite di emergenza. L'Impresa Appaltatrice dovrà segnalare e delimitare le aree interessate dagli interventi, ponendo particolare attenzione alle zone di passaggio. Per ogni necessità o in caso di bubbio fare riferimento al responsabile della struttura in loco e, nel caso, contattare i referenti della UOC Gestione Tecnico Patrimoniale di ATS Insubria
Rischio Chimico	BASSO	Non esiste una specifica procedura di sicurezza per il generico rischio chimico: ci si può riferire alla procedura iosic.3.ATS allegata al DUVRI	BASSO/MODERATO utilizzo di prodotti chimici	Il personale è adeguatamente formato per il rischio specifico. Informazione sui rischi ambientali. Utilizzo di prodotti provvisti di scheda di sicurezza e nel rispetto delle istruzioni. Dotazione di adeguati DPI (guanti, mascherina, tuta, ecc.) da utilizzare in base alle attività	Controllo della fornitura e dell'uso dei DPI previsti. Non toccare le sostanze presenti se non autorizzati. Controllo documentazione inerente informazione, formazione ed addestramento lavoratori.
Rischio Biologico	BASSO	Procedura di sicurezza iosic.7.ATS (la procedura è allegata al DUVRI)	BASSO/MODERATO svuotamento e trasporto rifiuti e pulizia servizi igienici	Il personale è adeguatamente formato per il rischio specifico. Informazione sui rischi ambientali. Dotazione di adeguati DPI (guanti, mascherina, tuta, ecc.) da utilizzare in caso di necessità	Controllo della fornitura e dell'uso dei DPI previsti. Non toccare le sostanze presenti se non autorizzati. Controllo documentazione inerente informazione, formazione ed addestramento lavoratori.
Rischio fisico, urti, cadute, scivolamento/inciampo	BASSO eventuale presenza di cavi a terra o superfici bagante.	I cavi delle apparecchiature elettriche vengono raccolti ed ordinati avendo cura che non costituiscano pericolo di inciampo. Viene sistematicamente richiata, laddove permangono, l'eliminazione o la sovracopertura dei cavi a terra nelle zone di passaggio. Utilizzo di scalette a norma per raggiungere apparecchiature, armadi e scaffali alti. Procedure di sicurezza aziendali: le procedure sono allegate al DUVRI	MEDIO/ALTO Uso di utensili, attrezzature di lavoro e macchine.	Il personale è adeguatamente formato per il rischio specifico. Utilizzo di utensili, attrezzature di lavoro, macchine e apprestamenti/opere provvisori conformi ai requisiti di sicurezza e nel rispetto delle istruzioni e delle norme di sicurezza. Formazione del personale all'uso di attrezzature e macchine in genere. Qualora i lavori vengono effettuati in zone in cui sono presenti dipendenti, visitatori e/o utenti quindi, quando sono in atto ristrutturazioni e/o interventi di manutenzione è necessario segnalare, delimitare, segregare, adeguatamente le zone ove sono in corso tali lavori ed i rischi presenti (rischio scivolamento, rischio caduta materiale dall'alto, rischio caduta ecc.) al fine compiere tali lavori in sicurezza.	Le aree esterne possono presentare buche e/o dislivelli con possibile rischio di inciampo/caduta. Non ingombrare con attrezzature, prodotti e materiali in genere le zone di passaggio. Prestare attenzione alle attività in essere ed ai rischi presenti; prima di effettuare i lavori prendere accordi con il Responsabile della struttura. Durante gli interventi segnalare, delimitare, segregare le aree interessate ai lavori. Se necessario cooperare e coordinarsi con il personale di altre aziende al fine di evitare rischi interferenti.
Rischio Elettrico	BASSO eventuale presenza di prese a "ciabatta" e di apparecchiature che devono essere sempre attive	Formazione del personale. Manutenzione e verifiche periodiche degli impianti elettrici. Viene sistematicamente ripristinata la condizione di sicurezza in caso di guasto ecc.. Procedure di sicurezza aziendali: le procedure sono allegate al DUVRI	BASSO uso di attrezzature elettriche	Uso di attrezzature elettriche conformi ai requisiti di sicurezza e nel rispetto delle istruzioni e delle norme di sicurezza	E' assolutamente vietato intervenire sugli impianti per ogni tipo di modifica e/o adattamento se non concordata ed autorizzata dal RI. Eventuali guasti e anomalie riscontrate devono essere tempestivamente segnalate al Responsabile della struttura e/o altri referenti di ATS Insubria (U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, RI, tecnici reperibili). Utilizzare attrezzature elettriche e prolunghie adeguati alle condizioni dell'ambiente (ad es. indice IP per ambienti umidi/bagnati o per l'utilizzo dell'acqua)
Movimentazione manuale dei carichi + Movimenti ripetitivi	BASSO movimentazione di attrezzature, prodotti e materiali in generale di peso contenuto	Utilizzo di mezzi (carrelli) per la movimentazione dei carichi più pesanti (ad es. bombole gas) Formazione del personale. Procedura di sicurezza iosic.33.ATS (la procedura è allegata al DUVRI)	MEDIO Movimentazione di attrezzature e materiali	Formazione del personale. Uso di specifici mezzi per la movimentazione	Se necessario, segnalare e delimitare le aree di manovra
Rischio Aggressione	BASSO dovuto alla eventuale presenza di utenza ed a eventuali reazioni della stessa per disservizi	Piano Aziendale di Emergenza - scheda n. 1 - Aggressione (riportata nel DUVRI) e procedura iosic.32.ATS	BASSO	Informazione sui rischi ambientali	Applicare le norme comportamentali della scheda del Piano Aziendale di Emergenza, scheda n.1-Aggressioni (riportata nel DUVRI), qualora si operasse in presenza di Utenti e la procedura iosic.32.ATS punto 4.4. Non essendo ad oggi noti episodi di aggressione su personale esterno all'azienda, ogni incidente andrà comunicato ad ATS.

5 - AREE COMUNI

TIPOLOGIA DI RISCHIO	ATS INSUBRIA		IMPRESA APPALTATRICE		MISURE INTEGRATE
	STIMA RISCHIO	MISURE PREVENTIVE O DI TUTELA	STIMA RISCHIO	MISURE PREVENTIVE O DI TUTELA	
Rischio incendio/esplosione - Gestione emergenze - (ex D.M. 10 marzo 1998)	BASSO	Piano Aziendale di Emergenza. Designazione degli incaricati alle emergenze, primo soccorso e lotta antincendio. Negli stabili sono presenti le cassette di primo soccorso e i mezzi di estinzione. Presenza delle planimetrie di evacuazione riportanti le vie di fuga e la collocazione dei mezzi antincendio. Procedure di sicurezza aziendali: le procedure sono allegate al DUVRI	BASSO	Formazione ed individuazione del personale addetto alle emergenze e alla lotta antincendio. Informazione ed integrazione del piano di emergenza aziendale. Esecuzione degli interventi da parte del personale qualificato e secondo le norme di sicurezza specifiche. Adozione delle comuni cautele antincendio per l'esecuzione degli interventi	Applicare le norme comportamentali del Piano Aziendale di Emergenza; in caso di emergenza seguire le indicazioni degli addetti antincendio e salvataggio se presenti e stare calmi. Non ingombrare con attrezzature, prodotti e materiali in genere le zone dedicate ai presidi antincendio, le vie di fuga e le uscite di emergenza. L'Impresa Appaltatrice dovrà segnalare e delimitare le aree interessate dagli interventi, ponendo particolare attenzione alle zone di passaggio. Per ogni necessità o in caso di dubbio fare riferimento al responsabile della struttura in loco e, nel caso, contattare i referenti della UOC Gestione Tecnico Patrimoniale di ATS Insubria
Rischio Chimico	BASSO	Non esiste una specifica procedura di sicurezza per il generico rischio chimico: ci si può riferire alla procedura iosic.3.ATS allegata al DUVRI	BASSO/MODERATO utilizzo di prodotti chimici	Il personale è adeguatamente formato per il rischio specifico. Informazione sui rischi ambientali. Utilizzo di prodotti provvisti di scheda di sicurezza e nel rispetto delle istruzioni. Dotazione di adeguati DPI (guanti, mascherina, tuta, ecc.) da utilizzare in base alle attività	Controllo della fornitura e dell'uso dei DPI previsti. Non toccare le sostanze presenti se non autorizzati. Controllo documentazione inerente informazione, formazione ed addestramento lavoratori.
Rischio Biologico	BASSO	Procedure di sicurezza iosic.7.ATS (la procedura è allegata al DUVRI)	BASSO/MODERATO trasporto rifiuti	Il personale è adeguatamente formato per il rischio specifico. Informazione sui rischi ambientali. Dotazione di adeguati DPI (guanti, mascherina, tuta, ecc.) da utilizzare in caso di necessità	Controllo della fornitura e dell'uso dei DPI previsti. Non toccare le sostanze presenti se non autorizzati. Controllo documentazione inerente informazione, formazione ed addestramento lavoratori.
Rischio fisico, urti, cadute, scivolamento/inciampo	BASSO eventuale presenza di superfici bagante.	I cavi delle apparecchiature elettriche vengono raccolti ed ordinati avendo cura che non costituiscano pericolo di inciampo. Viene sistematicamente richiata, laddove permangono, l'eliminazione o la sovracopertura dei cavi a terra nelle zone di passaggio. Utilizzo di scalette a norma per raggiungere apparecchiature, armadi e scaffali alti Procedure di sicurezza aziendali: le procedure sono allegate al DUVRI	MEDIO/ALTO Uso di utensili, attrezzature di lavoro e macchine.	Il personale è adeguatamente formato per il rischio specifico. Utilizzo di utensili, attrezzature di lavoro, macchine e apprestamenti/opere provvisori conformi ai requisiti di sicurezza e nel rispetto delle istruzioni e delle norme di sicurezza. Formazione del personale all'uso di attrezzature e macchine in genere. Qualora i lavori vengono effettuati in zone in cui sono presenti dipendenti, visitatori e/o utenti quindi, quando sono in atto ristrutturazioni e/o interventi di manutenzione è necessario segnalare, delimitare, segregare, adeguatamente le zone ove sono in corso tali lavori ed i rischi presenti (rischio scivolamento, rischio caduta materiale dall'alto, rischio caduta ecc.) al fine compiere tali lavori in sicurezza.	Le aree esterne possono presentare buche e/o dislivelli con possibile rischio di inciampo/caduta. Non ingombrare con attrezzature, prodotti e materiali in genere le zone di passaggio. Prestare attenzione alle attività in essere ed ai rischi presenti; prima di effettuare i lavori prendere accordi con il Responsabile della struttura. Durante gli interventi segnalare, delimitare, segregare le aree interessate ai lavori. Se necessario cooperare e coordinarsi con il personale di altre aziende al fine di evitare rischi interferenti.
Rischio Elettrico	BASSO eventuale presenza di prese a "ciabatta" e di apparecchiature che devono essere sempre attive	Formazione del personale. Manutenzione e verifiche periodiche degli impianti elettrici. Viene sistematicamente ripristinata la condizione di sicurezza in caso di guasto ecc.. Procedure di sicurezza aziendali: le procedure sono allegate al DUVRI	BASSO uso di attrezzature elettriche	Uso di attrezzature elettriche conformi ai requisiti di sicurezza e nel rispetto delle istruzioni e delle norme di sicurezza	E' assolutamente vietato intervenire sugli impianti per ogni tipo di modifica e/o adattamento se non concordata ed autorizzata dal RI. Eventuali guasti e anomalie riscontrate devono essere tempestivamente segnalate al Responsabile della struttura e/o altri referenti di ATS Insubria (U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, RI, tecnici reperibili). Utilizzare attrezzature elettriche e prolunghe adeguati alle condizioni dell'ambiente (ad es. indice IP per ambienti umidi/bagnati o per l'utilizzo dell'acqua)
Movimentazione manuale dei carichi + Movimenti ripetitivi	BASSO movimentazione di attrezzature, prodotti e materiali in generale di peso contenuto	Utilizzo di mezzi (carrelli) per la movimentazione dei carichi più pesanti (ad es. bombole gas) Formazione del personale. Procedura di sicurezza iosic.33.ATS (la procedura è allegata al DUVRI)	MEDIO Movimentazione di attrezzature e materiali	Formazione del personale. Uso di specifici mezzi per la movimentazione	Se necessario, segnalare e delimitare le aree di manovra
Rischio Aggressione	BASSO dovuto alla eventuale presenza di utenza ed a eventuali reazioni della stessa per disservizi	Piano Aziendale di Emergenza - scheda n. 1 - Aggressione (riportata nel DUVRI) e procedura iosic.32.ATS	BASSO	Informazione sui rischi ambientali	Applicare le norme comportamentali della scheda del Piano Aziendale di Emergenza, scheda n.1-Aggressioni (riportata nel DUVRI), qualora si operasse in presenza di Utenti e la procedura iosic.32.ATS punto 4.4. Non essendo ad oggi noti episodi di aggressione su personale esterno all'azienda, ogni incidente andrà comunicato ad ATS.

6 - AREE ESTERNE NON A VERDE					
TIPOLOGIA DI RISCHIO	ATS INSUBRIA		IMPRESA APPALTATRICE		MISURE INTEGRATE
	STIMA RISCHIO	MISURE PREVENTIVE O DI TUTELA	STIMA RISCHIO	MISURE PREVENTIVE O DI TUTELA	
Rischio incendio/esplosione - Gestione emergenze - (ex D.M. 10 marzo 1998)	BASSO	Piano Aziendale di Emergenza. Designazione degli incaricati alle emergenze, primo soccorso e lotta antincendio. Negli stabili sono presenti le cassette di primo soccorso e i mezzi di estinzione. Presenza delle planimetrie di evacuazione riportanti le vie di fuga e la collocazione dei mezzi antincendio. Procedure di sicurezza aziendali: le procedure sono allegate al DUVRI	BASSO	Formazione ed individuazione del personale addetto alle emergenze e alla lotta antincendio. Informazione ed integrazione del piano di emergenza aziendale. Esecuzione degli interventi da parte del personale qualificato e secondo le norme di sicurezza specifiche. Adozione delle comuni cautele antincendio per l'esecuzione degli interventi	Applicare le norme comportamentali del Piano Aziendale di Emergenza; in caso di emergenza seguire le indicazioni degli addetti antincendio e salvataggio se presenti e stare calmi. Non ingombrare con attrezzature, prodotti e materiali in genere le zone dedicate ai presidi antincendio, le vie di fuga e le uscite di emergenza. L'Impresa Appaltatrice dovrà segnalare e delimitare le aree interessate dagli interventi, ponendo particolare attenzione alle zone di passaggio. Per ogni necessità o in caso di dubbio fare riferimento al responsabile della struttura in loco e, nel caso, contattare i referenti della UOC Gestione Tecnico Patrimoniale di ATS Insubria
Rischio Chimico	BASSO	Non esiste una specifica procedura di sicurezza per il generico rischio chimico: ci si può riferire alla procedura iosic.3.ATS allegata al DUVRI	BASSO/MODERATO utilizzo di prodotti chimici	Il personale è adeguatamente formato per il rischio specifico. Informazione sui rischi ambientali. Utilizzo di prodotti provvisti di scheda di sicurezza e nel rispetto delle istruzioni. Dotazione di adeguati DPI (guanti, mascherina, tuta, ecc.) da utilizzare in base alle attività	Controllo della fornitura e dell'uso dei DPI previsti. Non toccare le sostanze presenti se non autorizzati. Controllo documentazione inerente informazione, formazione ed addestramento lavoratori.
Rischio Biologico	BASSO	Procedura di sicurezza iosic.7.ATS (la procedura è allegata al DUVRI)	BASSO/MODERATO trasporto rifiuti	Il personale è adeguatamente formato per il rischio specifico. Informazione sui rischi ambientali. Dotazione di adeguati DPI (guanti, mascherina, tuta, ecc.) da utilizzare in caso di necessità	Controllo della fornitura e dell'uso dei DPI previsti. Non toccare le sostanze presenti se non autorizzati. Controllo documentazione inerente informazione, formazione ed addestramento lavoratori.
Rischio fisico, urti, cadute, scivolamento/inciampo	BASSO eventuale presenza di superfici bagante. Le aree esterne possono presentare buche e/o dislivelli con possibile rischio di inciampo	I cavi delle apparecchiature elettriche vengono raccolti ed ordinati avendo cura che non costituiscano pericolo di inciampo. Viene sistematicamente richiata, laddove permangono, l'eliminazione o la sovracopertura dei cavi a terra nelle zone di passaggio. Utilizzo di scalette a norma per raggiungere apparecchiature, armadi e scaffali alti. Procedure di sicurezza aziendali: le procedure sono allegate al DUVRI	MEDIO/ALTO Uso di utensili, attrezzature di lavoro e macchine.	Il personale è adeguatamente formato per il rischio specifico. Utilizzo di utensili, attrezzature di lavoro, macchine e apprestamenti/opere provvisori conformi ai requisiti di sicurezza e nel rispetto delle istruzioni e delle norme di sicurezza. Formazione del personale all'uso di attrezzature e macchine in genere. Qualora i lavori vengono effettuati in zone in cui sono presenti dipendenti, visitatori e/o utenti quindi, quando sono in atto ristrutturazioni e/o interventi di manutenzione è necessario segnalare, delimitare, segregare, adeguatamente le zone ove sono in corso tali lavori ed i rischi presenti (rischio scivolamento, rischio caduta materiale dall'alto, rischio caduta ecc.) al fine compiere tali lavori in sicurezza.	Le aree esterne possono presentare buche e/o dislivelli con possibile rischio di inciampo/caduta. Non ingombrare con attrezzature, prodotti e materiali in genere le zone di passaggio. Prestare attenzione alle attività in essere ed ai rischi presenti; prima di effettuare i lavori prendere accordi con il Responsabile della struttura. Durante gli interventi segnalare, delimitare, segregare le aree interessate ai lavori. Se necessario cooperare e coordinarsi con il personale di altre aziende al fine di evitare rischi interferenti.
Rischio Elettrico	BASSO	Formazione del personale. Manutenzione e verifiche periodiche degli impianti elettrici. Viene sistematicamente ripristinata la condizione di sicurezza in caso di guasto ecc.. Procedure di sicurezza aziendali: le procedure sono allegate al DUVRI	BASSO uso di attrezzature elettriche	Uso di attrezzature elettriche conformi ai requisiti di sicurezza e nel rispetto delle istruzioni e delle norme di sicurezza	E' assolutamente vietato intervenire sugli impianti per ogni tipo di modifica e/o adattamento se non concordata ed autorizzata dal RI. Eventuali guasti e anomalie riscontrate devono essere tempestivamente segnalate al Responsabile della struttura e/o altri referenti di ATS Insubria (U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, RI, tecnici reperibili). Utilizzare attrezzature elettriche e prolunghe adeguati alle condizioni dell'ambiente (ad es. indice IP per ambienti umidi/bagnati o per l'utilizzo dell'acqua)
Movimentazione manuale dei carichi + Movimenti ripetitivi	BASSO movimentazione di attrezzature, prodotti e materiali in generale di peso contenuto	Utilizzo di mezzi (carrelli) per la movimentazione dei carichi più pesanti (ad es. bombole gas) Formazione del personale. Procedura di sicurezza iosic.33.ATS (la procedura è allegata al DUVRI)	MEDIO Movimentazione di attrezzature e materiali	Formazione del personale. Uso di specifici mezzi per la movimentazione	Se necessario, segnalare e delimitare le aree di manovra
Rischio Aggressione	BASSO dovuto alla eventuale presenza di utenza ed a eventuali reazioni della stessa per disservizi	Piano Aziendale di Emergenza - scheda n. 1 - Aggressione (riportata nel DUVRI) e procedura iosic.32.ATS	BASSO	Informazione sui rischi ambientali	Applicare le norme comportamentali della scheda del Piano Aziendale di Emergenza, scheda n.1-Aggressioni (riportata nel DUVRI), qualora si operasse in presenza di Utenti e la procedura iosic.32.ATS punto 4.4. Non essendo ad oggi noti episodi di aggressione su personale esterno all'azienda, ogni incidente andrà comunicato ad ATS.

7 - BALCONI, PORTICATI , TERRAZZI AL PIANO

TIPOLOGIA DI RISCHIO	ATS INSUBRIA		IMPRESA APPALTATRICE		MISURE INTEGRATE
	STIMA RISCHIO	MISURE PREVENTIVE O DI TUTELA	STIMA RISCHIO	MISURE PREVENTIVE O DI TUTELA	
Rischio incendio/esplosione - Gestione emergenze - (ex D.M. 10 marzo 1998)	BASSO	Piano Aziendale di Emergenza. Designazione degli incaricati alle emergenze, primo soccorso e lotta antincendio. Negli stabili sono presenti le cassette di primo soccorso e i mezzi di estinzione. Presenza delle planimetrie di evacuazione riportanti le vie di fuga e la collocazione dei mezzi antincendio. Procedure di sicurezza aziendali: le procedure sono allegate al DUVRI	BASSO	Formazione ed individuazione del personale addetto alle emergenze e alla lotta antincendio. Informazione ed integrazione del piano di emergenza aziendale. Esecuzione degli interventi da parte del personale qualificato e secondo le norme di sicurezza specifiche. Adozione delle comuni cautele antincendio per l'esecuzione degli interventi	Applicare le norme comportamentali del Piano Aziendale di Emergenza; in caso di emergenza seguire le indicazioni degli addetti antincendio e salvataggio se presenti e stare calmi. Non ingombrare con attrezzature, prodotti e materiali in genere le zone dedicate ai presidi antincendio, le vie di fuga e le uscite di emergenza. L'Impresa Appaltatrice dovrà segnalare e delimitare le aree interessate dagli interventi, ponendo particolare attenzione alle zone di passaggio. Per ogni necessità o in caso di dubbio fare riferimento al responsabile della struttura in loco e, nel caso, contattare i referenti della UOC Gestione Tecnico Patrimoniale di ATS Insubria
Rischio Chimico	BASSO	Non esiste una specifica procedura di sicurezza per il generico rischio chimico: ci si può riferire alla procedura iosic.3.ATS allegata al DUVRI	BASSO/MODERATO utilizzo di prodotti chimici	Il personale è adeguatamente formato per il rischio specifico. Informazione sui rischi ambientali. Utilizzo di prodotti provvisti di scheda di sicurezza e nel rispetto delle istruzioni. Dotazione di adeguati DPI (guanti, mascherina, tuta, ecc.) da utilizzare in base alle attività	Controllo della fornitura e dell'uso dei DPI previsti. Non toccare le sostanze presenti se non autorizzati. Controllo documentazione inerente informazione, formazione ed addestramento lavoratori.
Rischio Biologico	BASSO	Procedura di sicurezza iosic.7.ATS (la procedura è allegata al DUVRI)	BASSO/MODERATO trasporto rifiuti	Il personale è adeguatamente formato per il rischio specifico. Informazione sui rischi ambientali. Dotazione di adeguati DPI (guanti, mascherina, tuta, ecc.) da utilizzare in caso di necessità	Controllo della fornitura e dell'uso dei DPI previsti. Non toccare le sostanze presenti se non autorizzati. Controllo documentazione inerente informazione, formazione ed addestramento lavoratori.
Rischio fisico, urti, cadute, scivolamento/inciampo	BASSO eventuale presenza di superfici bagante. Le aree esterne possono presentare buche e/o dislivelli con possibile rischio di inciampo	I cavi delle apparecchiature elettriche vengono raccolti ed ordinati avendo cura che non costituiscano pericolo di inciampo. Viene sistematically richiata, laddove permangano, l'eliminazione o la sovracopertura dei cavi a terra nelle zone di passaggio. Utilizzo di scalette a norma per raggiungere apparecchiature, armadi e scaffali alti Procedure di sicurezza aziendali: le procedure sono allegate al DUVRI	MEDIO/ALTO Uso di utensili, attrezzature di lavoro e macchine.	Il personale è adeguatamente formato per il rischio specifico. Utilizzo di utensili, attrezzature di lavoro, macchine e apprestamenti/opere provvisori conformi ai requisiti di sicurezza e nel rispetto delle istruzioni e delle norme di sicurezza. Formazione del personale all'uso di attrezzature e macchine in genere. Qualora i lavori vengono effettuati in zone in cui sono presenti dipendenti, visitatori e/o utenti quindi, quando sono in atto ristrutturazioni e/o interventi di manutenzione è necessario segnalare, delimitare, segregare, adeguatamente le zone ove sono in corso tali lavori ed i rischi presenti (rischio scivolamento, rischio caduta materiale dall'alto, rischio caduta ecc.) al fine compiere tali lavori in sicurezza.	Le aree esterne possono presentare buche e/o dislivelli con possibile rischio di inciampo/caduta. Non ingombrare con attrezzature, prodotti e materiali in genere le zone di passaggio. Prestare attenzione alle attività in essere ed ai rischi presenti; prima di effettuare i lavori prendere accordi con il Responsabile della struttura. Durante gli interventi segnalare, delimitare, segregare le aree interessate ai lavori. Se necessario cooperare e coordinarsi con il personale di altre aziende al fine di evitare rischi interferenti.
Rischio Elettrico	BASSO	Formazione del personale. Manutenzione e verifiche periodiche degli impianti elettrici. Viene sistematically risolti qualora emergono situazioni a rischio. Procedure di sicurezza aziendali: le procedure sono allegate al DUVRI	BASSO uso di attrezzature elettriche	Uso di attrezzature elettriche conformi ai requisiti di sicurezza e nel rispetto delle istruzioni e delle norme di sicurezza	E' assolutamente vietato intervenire sugli impianti per ogni tipo di modifica e/o adattamento se non concordata ed autorizzata dal RI. Eventuali guasti e anomalie riscontrate devono essere tempestivamente segnalate al Responsabile della struttura e/o altri referenti di ATS Insubria (U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, RI, tecnici reperibili). Utilizzare attrezzature elettriche e prolunghie adeguati alle condizioni dell'ambiente (ad es. indice IP per ambienti umidi/bagnati o per l'utilizzo dell'acqua)
Movimentazione manuale dei carichi + Movimenti ripetitivi	BASSO movimentazione di attrezzature, prodotti e materiali in generale di peso contenuto	Utilizzo di mezzi (carrelli) per la movimentazione dei carichi più pesanti (ad es. bombole gas) Formazione del personale. Procedura di sicurezza iosic.33.ATS (la procedura è allegata al DUVRI)	MEDIO Movimentazione di attrezzature e materiali	Formazione del personale. Uso di specifici mezzi per la movimentazione	Se necessario, segnalare e delimitare le aree di manovra
Rischio Aggressione	BASSO dovuto alla eventuale presenza di utenza ed a eventuali reazioni della stessa per disservizi	Piano Aziendale di Emergenza - scheda n. 1 - Aggressione (riportata nel DUVRI) e procedura iosic.32.ATS	BASSO	Informazione sui rischi ambientali	Applicare le norme comportamentali della scheda del Piano Aziendale di Emergenza, scheda n.1-Aggressioni (riportata nel DUVRI), qualora si operasse in presenza di Utenti e la procedura iosic.32.ATS punto 4.4. Non essendo ad oggi noti episodi di aggressione su personale esterno all'azienda, ogni incidente andrà comunicato ad ATS.