AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

M.DUVRI

AREA AMMINISTRATIVA  Lavori di riparazione e revisione dei serramenti esterni esistenti dell'immobile di proprietà aziendale di Como via Pessina 6, sede di uffici e servizi dell'ATS Insubria.					
IMPRESA APPALTANTE			IMPRESA APPALTATRICE		
TIPOLOGA DI RISCHIO	STIMA RISCHIO	MISURE PREVENTIVE O DI TUTELA	STIMA RISCHIO	MISURE PREVENTIVE O DI TUTELA	MISURE INTEGRATE
Rischio incendio/esplosione - Gestione emergenze - (ex D.M. 10 marzo 1998)	BASSO (presenza di materiale combustibile/infiammabile: documentazione, faldoni, risme di carta, arredi, ecc.)	Piano Aziendale di Emergenza.  Designazione degli incaricati alle emergenze, primo soccorso e lotta antincendio.  Nello stabile sono presenti le planimetrie di evacuazione, la cassetta di primo soccorso e i mezzi di estinzione.  Procedure/Istruzioni di sicurezza aziendali da attuare in caso di incendio/emergenza/evacuazione: (sonoa allegate al DUVRI)	materiale combustibile e/o infiammabile.	Formazione ed individuazione del personale addetto alla lotta antincendio. Informazione ed integrazione del piano di emergenza aziendale. Esecuzione delle lavorazioni da parte di personale qualificato e secondo le norme di sicurezza specifiche. Adozione delle previste misure di sicurezza antincendio durante le lavorazioni; le lavorazioni vengono effettuate a distanza di sicurezza da materiali e sostanze infiammabili	Applicare le norme comportamentali del Piano di Emergenza Aziendale (vedi anche punto 2.13 del DUVRI); in caso di emergenza un segnale di allarme continuo prevede l'evacuazione dello stabile; seguire le indicazioni degli addetti antincendio e salvataggio se presenti e stare calmi. Non ingombrare/ostruire con automezzi, attrezzature, prodotti e materiali le zone dedicate ai presidi antincendio, le vie di fuga e le uscite di emergenza. Prima di accedere ed effettuare i lavori si dovranno prendere opportuni accordi con i Responsabili delle Strutture/Servizi interessati di ATS Insubria o ASST Settelaghi. Acquisizione di informazioni sull'ubicazione di materiali e sostanze infiammabili e degli impianti tecnologici: per ogni necessità o in caso di bubbio fare riferimento ai rispettivi Responsabili del Servizi e/o ai referenti della UOS GTP (vedi nominativi referenti a pag. 3) tel. segreteria 0332.277251
Rischio Elettrico	BASSO per la eventuale presenza di prese a "ciabatta" e di apparecchiature che devono essere sempre attive	Formazione del personale.  Manutenzione e verifiche periodiche degli impianti elettrici.  Viene sistematicamente richieta, laddove permangano, la sostituzione di prese volanti con prese fisse.  Istruzioni di sicurezza aziendali	BASSO Non sono previsti interventi e lavori elettrici, Utilizzo di attrezzature e utensili elettrici	Non sono previsti interventi/lavori elettrici Uso di utensili e attrezzature elettriche conformi ai requisiti di legge e nel rispetto delle istruzioni e delle norme di sicurezza	Non toccare e non effettuare alcun intervento su apparecchiature ed impianti elettrici se non specificatamente autorizzati da personale ATS.  Acquisizione di informazioni sull'ubicazione degli impianti tecnologici: per ogni necessità o in caso di dubbio fare riferimento ai Referenti della UOS Gestione Tecnico Patrimoniale di ATS Insubria Utilizzare attrezzature elettriche e prolunghe conformi alle norme di legge e adeguati alle condizioni dell'ambiente (ad es. indice IP per ambienti umidi/bagnati o per l'utilizzo dell'acqua)
Rischio fisico, urti, cadute, scivolamento/inciampo	BASSO per l'eventuale presenza di cavi a terra o superfici bagnatescivolose	I cavi delle apparecchiature elettriche vengono raccolti ed ordinati avendo cura che non costituiscano pericolo di inciampo. Viene sistematicamente richieta, laddove permangano, l'eliminazione o la sovracopertura dei cavi a terra nelle zone di passaggio. Utilizzo di scalette a norma per raggiungere apparecchiature, armadi e scaffali alti Procedure/Istruzioni di sicurezza aziendali (sono allegate al DUVRI)	Uso di attrezzature di lavoro, utensili, ecc. Previsti lavori in altezza e con pericolo di caduta nel vuoto; uso di scale portatili/trabattelli	Il personale è adeguatamente formato per il rischio specifico. Utilizzo di utensili, attrezzature di lavoro, macchine e apprestamenti provvisionali conformi ai requisiti di sicurezza e nel rispetto delle istruzioni e delle norme di sicurezza. Formazione del personale all'uso di attrezzature di lavoro e macchine trabattelli correttamente installati e completi di parapetti, utilizzate nel rispetto delle indicazioni del fabbricante e da personale specificatamente formato/addestrato. Dotazione ed utilizzo di adeguati DPI da parte di lavoratori adeguatamente formati e addestrati	Contro il rischio di caduta dall'alto, per l'esecuzione dei lavori in sicurezza utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile e trabattello metallico, da parte del personale specificatamente formato/addestrato e con la specifica abilitazione, Utilizzo di dispositivi contro il rischio di caduta nel vuoto dei lavoratori. Ilavoratori dell'impresa appaltatrice dovranno operare sempre in sicurezza, utilizzando gli apprestamenti e i sistemi di protezione previsti. Non ingombrare/ostacolare con attrezzature, prodotti e materiali in genere le zone di passaggio. Per ridurre i rischi da attività interferenti, prima di qualsiasi lavorazione, l'impresa appaltatrice dovrà: - prendere accordi con i Responsabili delle Strutture/Servizi interessati dai lavori e/o con i referenti della UOS GTP di ATS Insubria o con le ditte eventualmente presenti sul posto; - delimitare le aree interessate dai lavori, e/o adottare misure organizzative, affinché durante i lavori onon siano presenti nell'area altre persone, e non vi siano interferenze con le attività in essere. Inoltre, l'impresa appaltatrice dovrà adottare le misure di sicurezza, tecniche e/o organizzative, per impedire che persone e cose possano essere colpite da materiale, attrezzature ed oggetti caduti accidentalmente dall'alto. In particolare, dovrà presidiare e/o segregare, ove necessario, le aree sottostanti quelle di svolgimento dei lavori.
Rischio Chimico	BASSO possibile presenza e/o utilizzo di prodotti chimici quali prodotti per pulizie, disinfettanti, materiale di cancelleria (correttori, inchiostro, ecc.), sostistuzione di cartucce e toner per stampanti e fotocopiatrici	Formazione del personale.  Utilizzo di prodotti provvisti di scheda di sicurezza e nel rispetto delle istruzioni.  Utilizzo di DPI (guanti e mascherina) per la sostituzione di cartucce e toner per stampanti/fotocopiatrici	MODERATO utilizzo di prodotti chimici (lubrificanti, solventi, prodotti per pulizie, ecc.)	Il personale è adeguatamente formato per il rischio specifico. Utilizzo di prodotti provvisti di scheda di sicurezza e nel rispetto delle istruzioni. Dotazione di adeguati DPI (guanti, mascherina, tuta, ecc.) da utilizzare in caso di necessità	Informazione sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro. Le pulizie e la disinfezione sono effettuate dai lavoratori di ditta incaricata adeguatamente formati. Non toccare i prodotti chimici eventualmente presenti senza esplicita autorizzazione
Rischio Biologico	BASSO Situazione sanitaria in atto dovuta al virus Covid-19	Formazione del personale.  Dotazione ed utilizzo dei previsti DPI.  Indicazioni/procedure aziendali per prevenire la diffusione del virus Covid-19.  Procedura/Istruzione di sicurezza PS-SPP- imp/iosic34-R00 (allegata al Duvri).	BASSO Rischi connessi alla situazione sanitaria in atto a causa del virus Covid-19	Il personale è adeguatamente formato per il rischio specifico. Informazione sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro. Dotazione ed utilizzo di adeguati DPI (guanti, mascherina, ecc.) da utilizzare in caso di necessità, e contro i rischi connessi alla diffusione del virus Covid-19	Attenersi alle indicazioni per la prevenzione e la protezione dei rischi connessi alla situazione sanitaria in atto a causa del virus Covid-19 (vedi anche punto 2.12 del DUVRI) Indossare i DPI previsti. L'impresa appaltatrice prima di accedere ed effettuare i lavori dovrà prendere accordi con i rispetivi Responsabili di ATS Insubria o ASST Settelaghi per evitare di trovarsi in circostanze pericolose o interferire c le attività in essere.
Movimentazione manuale dei carichi + Movimenti ripetitivi	BASSO	Movimentazione di attrezzature, prodotti, materiali in genere di peso contenuto: faldoni e risme di carta ecc. Utilizzo di mezzi/ausili (carrelli) per la movimentazione dei carichi più pesanti. Formazione del personale. Procedure di sicurezza PS-SPP-imp/sic05-R00 e PS-SPP-imp/sic33-R00(istruzioni allegate al DUVRI)	MEDIO Movimentazione di attrezzature e materiali. Rischio urti e schiacciamenti. Possibile caduta/ribaltamento di oggetti.	Formazione del personale per il rischio specifico. Uso di mezzi/ausili per la movimentazione, conformi ai requisiti di sicurezza e nel rispetto delle istruzioni e delle norme di sicurezza	l'impresa esecutice dovrà segnalare e delimitare le aree di movimentazione (carico/scarico) e manovra, e le aree interessate dai lavori
Rischio Aggressione	BASSO dovuto ad eventuali reazioni violente/aggressive da parte di utenti o pazienti per disservizi	Piano di Emergenza Aziendale: scheda n. 1 - Aggressione	BASSO	Informazione sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro.	In caso di aggressione attenersi alle norme comportamentali della scheda del Piano di Emergenza Aziendale: punto 2.13 del DUVRI, scheda n. 1 - Aggressione