

5 - AREE COMUNI E CANILE SANITARIO					
TIPOLOGIA DI RISCHIO	ATS INSUBRIA		IMPRESA APPALTATRICE		MISURE INTEGRATE
	STIMA RISCHIO	MISURE PREVENTIVE O DI TUTELA	STIMA RISCHIO	MISURE PREVENTIVE O DI TUTELA	
Rischio incendio/esplosione - Gestione emergenze - (ex D.M. 10 marzo 1998)	BASSO	Piano Aziendale di Emergenza. Designazione degli incaricati alle emergenze, primo soccorso e lotta antincendio. Negli stabili sono presenti le cassette di primo soccorso e i mezzi di estinzione. Presenza delle planimetrie di evacuazione riportanti le vie di fuga e la collocazione dei mezzi antincendio. Procedure di sicurezza aziendali: le procedure sono allegate al DUVRI	BASSO	Formazione ed individuazione del personale addetto alle emergenze e alla lotta antincendio. Informazione ed integrazione del piano di emergenza aziendale. Esecuzione degli interventi da parte del personale qualificato e secondo le norme di sicurezza specifiche. Adozione delle comuni cautele antincendio per l'esecuzione degli interventi	Applicare le norme comportamentali del Piano Aziendale di Emergenza; in caso di emergenza seguire le indicazioni degli addetti antincendio e salvataggio se presenti e stare calmi. Non ingombrare con attrezzature, prodotti e materiali in genere le zone dedicate ai presidi antincendio, le vie di fuga e le uscite di emergenza. L'Impresa Appaltatrice dovrà segnalare e delimitare le aree interessate dagli interventi, ponendo particolare attenzione alle zone di passaggio. Per ogni necessità o in caso di dubbio fare riferimento al responsabile della struttura in loco e, nel caso, contattare i referenti della UOC Gestione Tecnico Patrimoniale di ATS Insubria
Rischio Chimico	BASSO	Non esiste una specifica procedura di sicurezza per il generico rischio chimico: ci si può riferire alla procedura iosic.3.ATS allegata al DUVRI	BASSO/MODERATO utilizzo di prodotti chimici	Il personale è adeguatamente formato per il rischio specifico. Informazione sui rischi ambientali. Utilizzo di prodotti provvisti di scheda di sicurezza e nel rispetto delle istruzioni. Dotazione di adeguati DPI (guanti, mascherina, tuta, ecc.) da utilizzare in base alle attività	Controllo della fornitura e dell'uso dei DPI previsti. Non toccare le sostanze presenti se non autorizzati. Controllo documentazione inerente informazione, formazione ed addestramento lavoratori.
Rischio Biologico	BASSO	Procedura di sicurezza iosic.7.ATS (la procedura è allegata al DUVRI)	BASSO/MODERATO presenza nell'area circostante di gabbie con cani in osservazione	Il personale è adeguatamente formato per il rischio specifico. Informazione sui rischi ambientali. Dotazione di adeguati DPI (guanti, mascherina, tuta, ecc.) da utilizzare in caso di necessità. Il personale viene informato che non deve avvicinarsi alle gabbie dei cani in osservazione	Controllo della fornitura e dell'uso dei DPI previsti. Non toccare le sostanze presenti se non autorizzati. Controllo documentazione inerente informazione, formazione ed addestramento lavoratori.
Rischio fisico, urti, cadute, scivolamento/inciampo	BASSO eventuale presenza di superfici bagante.	I cavi delle apparecchiature elettriche vengono raccolti ed ordinati avendo cura che non costituiscano pericolo di inciampo. Viene sistematicamente richiata, laddove permangono, l'eliminazione o la sovracopertura dei cavi a terra nelle zone di passaggio. Utilizzo di scalette a norma per raggiungere apparecchiature, armadi e scaffali alti. Procedure di sicurezza aziendali: le procedure sono allegate al DUVRI	MEDIO/ALTO Uso di utensili, attrezzature di lavoro e macchine, caduta dall'alto	Il personale è adeguatamente formato per il rischio specifico. Utilizzo di utensili, attrezzature di lavoro, macchine e apprestamenti/opere provvisori conformi ai requisiti di sicurezza e nel rispetto delle istruzioni e delle norme di sicurezza. Formazione del personale all'uso di attrezzature e macchine in genere. Qualora i lavori vengono effettuati in zone in cui sono presenti dipendenti, visitatori e/o utenti quindi, quando sono in atto ristrutturazioni e/o interventi di manutenzione è necessario segnalare, delimitare, segregare, adeguatamente le zone ove sono in corso tali lavori ed i rischi presenti (rischio scivolamento, rischio caduta materiale dall'alto, rischio caduta ecc.) al fine compiere tali lavori in sicurezza.	Le aree esterne possono presentare buche e/o dislivelli con possibile rischio di inciampo/caduta. Non ingombrare con attrezzature, prodotti e materiali in genere le zone di passaggio. Prestare attenzione alle attività in essere ed ai rischi presenti; prima di effettuare i lavori prendere accordi con il Responsabile della struttura. Durante gli interventi segnalare, delimitare, segregare le aree interessate ai lavori. Se necessario cooperare e coordinarsi con il personale di altre aziende al fine di evitare rischi interferenti.
Rischio Elettrico	BASSO eventuale presenza di prese a "ciabatta" e di apparecchiature che devono essere sempre attive	Formazione del personale. Manutenzione e verifiche periodiche degli impianti elettrici. Viene sistematicamente ripristinata la condizione di sicurezza in caso di guasto ecc.. Procedure di sicurezza aziendali: le procedure sono allegate al DUVRI	BASSO uso di attrezzature elettriche	Uso di attrezzature elettriche conformi ai requisiti di sicurezza e nel rispetto delle istruzioni e delle norme di sicurezza	E' assolutamente vietato intervenire sugli impianti per ogni tipo di modifica e/o adattamento se non concordata ed autorizzata dal RI. Eventuali guasti e anomalie riscontrate devono essere tempestivamente segnalate al Responsabile della struttura e/o altri referenti di ATS Insubria (U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, RI, tecnici reperibili). Utilizzare attrezzature elettriche e prolunghe adeguati alle condizioni dell'ambiente (ad es. indice IP per ambienti umidi/bagnati o per l'utilizzo dell'acqua)
Movimentazione manuale dei carichi + Movimenti ripetitivi	BASSO movimentazione di attrezzature, prodotti e materiali in generale di peso contenuto	Utilizzo di mezzi (carrelli) per la movimentazione dei carichi più pesanti (ad es. bombole gas) Formazione del personale. Procedura di sicurezza iosic.33.ATS (la procedura è allegata al DUVRI)	MEDIO Movimentazione di attrezzature e materiali	Formazione del personale. Uso di specifici mezzi per la movimentazione	Se necessario, segnalare e delimitare le aree di manovra
Rischio Aggressione	BASSO dovuto alla eventuale presenza di utenza ed a eventuali reazioni della stessa per disservizi	Piano Aziendale di Emergenza - scheda n. 1 - Aggressione (riportata nel DUVRI) e procedura iosic.32.ATS	BASSO	Informazione sui rischi ambientali	Applicare le norme comportamentali della scheda del Piano Aziendale di Emergenza, scheda n.1-Aggressioni (riportata nel DUVRI), qualora si operasse in presenza di Utenti e la procedura iosic.32.ATS punto 4.4. Non essendo ad oggi noti episodi di aggressione su personale esterno all'azienda, ogni incidente andrà comunicato ad ATS.