

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Insubria

Gestione Tecnico Patrimoniale

Sede territoriale di Como Via Pessiona,6

## Elaborato n.02

Documentazione  
Fotografica

DF

### Committente


Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria  
Via Ottorino Rossi n. 9 - 21100 Varese.

### Oggetto

Lavori di riparazione e revisione dei serramenti  
esterni esistenti dell'immobile di proprietà aziendale  
di Como via Pessiona 6, sede di uffici e servizi  
dell'ATS Insubria.

### Ubicazione

Via Pessiona n.6 - 22100 Como



Il Progettista  
(Per. Ind. Angelo Mecca)

Elaborato n. 02	Documentazione fotografica	REV	DATA:11/2021
N. revisione			



Foto 1 – vista da via Lega Insurrezionale



Foto 2 – vista da angolo via Partigiani – via Lega Insurrezionale



Foto 3 - vista da via Pessina



Foto 4 -vista da via Lega Insurrezionale



Foto 5 – particolare serramento



Foto 6 – particolare serramento